



INSTRUKCJA BHP

DLA SERWEROWNI

WARUNKI TECHNICZNE DLA SERWEROWNI

1. W pomieszczeniach serwerowni odbywa się transmisja, przetwarzanie i archiwizacja danych.
2. Serwerownia powinna być wyposażona w podłogę niepalną.
3. Serwerownia powinna być wyposażona w sprzęt ratowniczy i pożarniczy, środki gaśnicze dostosowane do gaszenia urządzeń elektrycznych i przeciwpożarowe wyłączniki prądu, a w widocznych miejscach umieszczone powinny zostać instrukcje postępowania na wypadek wystąpienia pożarów wraz z wykazem telefonów alarmowych.
4. Środki gaśnicze powinny być umieszczone nie dalej niż 15 m z dowolnego miejsca w pomieszczeniu serwerowni.
5. Serwerownia powinna być wyposażona w czujniki dymowe.
6. Serwerownia powinna być wyposażona w czujniki temperatury i wilgotności.
7. Kable w serwerowni powinny być prowadzone w specjalnie przygotowanych listwach naściennych, podwieszanym suficie lub podłodze technicznej.

WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY W SERWEROWNI

1. Do pomieszczeń serwerowni dostęp mają jedynie upoważnieni pracownicy.
2. Należy stale monitorować pomieszczenia serwerowni oraz pracę urządzeń, w tym:
 - a. działanie aparatury kontrolno - pomiarowej,
 - b. stan zewnętrznego aparatury,
 - c. stan odbiorników (czy są prawidłowo zasilane i nie posiadają uszkodzeń mechanicznych),
 - d. stan sprawności źródeł światła.
3. Wszystkie serwery powinny być przechowywane w specjalnie do tego przygotowanych szafach dystrybucyjnych.
4. Wszelkie czynności związane z obsługą i konserwacją instalacji elektrycznej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji oraz zapoznany się dokumentacją instalacji elektrycznej.
5. Urządzenia oraz instalacja elektryczna powinna być poddawana okresowym przeglądom stanu technicznego.
6. Sprzątanie pomieszczeń serwerowni może prowadzić upoważniony personel, odpowiednio przeszkolony.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

1. Używania otwartego ognia, palenia tytoniu oraz stosowania czynników mogących wywołać zapłon w pomieszczeniach serwerowni.
2. Wstęp do pomieszczeń serwerowni osób nieupoważnionych.

3. Eksploatowanie niesprawnych urządzeń oraz instalacji elektrycznej.
4. W przypadku pożaru gaszenie urządzeń oraz instalacji elektrycznej wodą.
5. Praca serwerowni podczas uszkodzenia aparatury kontrolno - pomiarowej.
6. Samodzielne naprawy urządzeń elektrycznych.
7. Składowanie przedmiotów i materiałów w przejściach serwerowni.
8. Zamykanie drzwi ewakuacyjnych.
9. Niepotrzebne wyciąganie urządzeń z szaf dystrybucyjnych.
10. Mycie urządzeń elektrycznych wodą.
11. Trzymanie materiałów palnych w pomieszczeniach serwerowni.

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK AWARII

1. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w pracy urządzeń serwerowni należy bezzwłocznie powiadomić przełożonego.
2. Nie należy samodzielnie wyłączać urządzeń.
3. W przypadku samoczynnego wyłączenia się urządzenia, jego ponowne załączenie może nastąpić po ustaleniu i usunięciu przyczyny tego faktu.
4. O wszelkich usterkach i nieprawidłowościach w pracy urządzenia należy powiadomić przełożonego.

KĄŻDY, KTO ZAUWAŻY POŻAR W POMIESZCZENIU SERWEROWNI ZOBOWIĄZANY JEST DO NATYCHMIASTOWEGO ZAALARMOWANIA POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW OKRZYKIEM "POŻAR - PALI SIĘ".

NALEŻY URUCHOMIĆ NAJBLIŻSZE URZĄDZENIE OSTRZEGAWCZE PRZED POŻAREM.

POWIADOMIĆ PRZEŁOŻONEGO ORAZ STRAŻ POŻARNĄ.

UWAGI OGÓLNE

1. Przeglądy, konserwację oraz naprawy urządzeń oraz instalacji elektrycznej pomieszczeń serwerowni może przeprowadzać jedynie wykwalifikowany pracownik.

Zatwierdzam

(data i podpis)