

## **INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA STANOWISKU MALARZA**

### **WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY**

- ukończone 18 lat
- posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu
- przejście odpowiedniego instruktażu stanowiskowego, zapoznanie się z instrukcją bhp robót malarskich, przeszkolenie bhp i p.poż.
- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej.

### **CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY**

- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów
- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności
- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe oraz konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski itp.

### **ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY**

#### **NIE WOLNO:**

- na stanowisku pracy przechowywać materiałów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych
- stosować uszkodzone narzędzia z napędem elektrycznym lub pneumatycznym
- materiałów zawierających związki ołowiu i chromu nanosić metodą natryskową oraz szlifować na sucho wykonanych z nich powłok
- pracować ponad 4 godziny w pomieszczeniach malowanych farbami na lotnych rozpuszczalnikach
- dotykać zabrudzonymi farbą rękami ust, nosa i oczu
- ignorować drobne skaleczenia pozostawiając je bez opatrunku

- przechowywać i spożywać posiłki w magazynach z artykułami malarskimi, w miejscach przygotowania farb oraz na stanowisku pracy
- opierać pomostów lub desek na przypadkowych podporach (umywalkach, grzejnikach itp.) i przedmiotach
- przechodzić lub przebywać pod pomostem na którym odbywa się praca
- przesuwając rusztowań w czasie, gdy na nich znajdują się ludzie
- korzystać z rusztowań z uszkodzonymi elementami, bez poręczy ochronnej i desek krawężnikowych
- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy
- przy pracy na drabinie lub pomoście sięgać ręką dalej, niż pozwala na to pionowa pozycja ciała.

#### NAKAZUJE SIĘ:

- przy malowaniu konstrukcji kratowych, itp.. tam gdzie nie ma możliwości ustawienia rusztowania, zabezpieczać się pasem bezpieczeństwa zamocowanym do konstrukcji
- używać sprawnych drabin malarskich (nie mogą mieć jakichkolwiek uszkodzeń lub sztukowań)
- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi i materiałów
- przy pracy stosować rękawice i specjalną odzież ochronną
- przy stosowaniu materiałów malarsko-lakierniczych, zawierających rozpuszczalniki bądź rozcieńczalniki organiczne:
  - prowadzić roboty malarskie przy otwartych oknach lub przy sprawnej wentylacji pomieszczenia, zapewniającej co najmniej czterokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny,
  - przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia papierosów, używania narzędzi i silników powodujących iskrzenie oraz używania otwartych palenisk.

#### CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny

#### ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

- bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek.

#### UWAGI

- wykonywanie prac niebezpiecznych, na wysokości lub w dużych zagłębieniach może odbywać się tylko zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
- narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania, nie rzadziej niż co miesiąc, poddane fachowemu przeglądowi z pomiarem skutecznej izolacji.